


## INA LTE20-1605-A参数


尺寸	$H_3$	25	mm	_
	$^{\mathrm{H}}_4$	46	mm	-
	$L_2$	37	mm	_
	$L_3$	18	mm	-
	$L_4$	8	mm	-
	R	72	mm	-
	$R_{_{\mathbf{X}}}$	74. 6	mm	-
	S	6. 7	mm	-
	S	11 x 8.4		-
	$s_1$	M8x18		螺纹: Mx 深度
	$S_2$	18 x 10		-
	$s_4$	M6x15		螺纹: Mx 深度
说明	X <sub>min</sub>	GH x 0.167 + 104		只适用于如下标准。 对不是标准产品,如下 : L tot = A + B1 + B2 + 总行程 以及 Xmin = (A/2) + B2 (GH = 总行程)
重量	m	1900	g	滑块的质量
	<sup>m</sup> tot	Ltot x 0.006 + 3.4	kg	整个工作台的质量: L tot x 0,006 + 3,4
说明		KB 2045 P		直线球轴承: KBP
基本额定载荷	С	3600	N	基本额定载荷:载荷方 向 Y I-II 当载荷均匀 分布在四个直线球轴承 上的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同 时增加。
	c <sub>0</sub>	4900	N	基本额定载荷:载荷方向 Y I-II 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。


	С	3600	N	基本额定载荷:载荷方 向 Z III: 当载荷均匀 分布在四个直线球轴承 上的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同 时增加。
	$c_0$	4900	N	基本额定载荷:载荷方向 Z III: 当载荷均匀分布在四个直线球轴承上的基本额定载荷。 基本载荷和扭矩不能同时增加。
额定扭矩	$^{ m M}_{ m Ox}$	177	Nm	额定扭矩: 当载荷均 匀分布在四个直线球轴 承上时的基本额定载荷 。 基本载荷和扭矩不 能同时增加。
尺寸	$H_2$	46	mm	-
	A	130	mm	-
	$^{ m L}_{ m tot}$	GH x 1.33 + 199		只适用于如下标准。 对不是标准产品,如下 : L tot = A + B1 + B2 + 总行程 以及 Xmin = (A/2) + B2 (GH = 总行程)
	a	62	mm	公差: +/-0,2
	<sup>B</sup> 1	20	mm	-
	$B_2$	29	mm	-
	b	30	mm	公差: +/-0,2
	<sup>d</sup> 1	9	mm	直径公差: h7 螺纹标记可标注在销子上。
	$^{\mathrm{d}}2$	50g7	mm	-
	$^{\mathrm{E}}$ 1	115	mm	-
	$E_2$	108	mm	-
	$G_1$	65	mm	润滑嘴的位置: 2x 直 线球轴承
	$^{\rm G}2$	53. 15	mm	润滑嘴的位置: 1x 主 轴螺母
	$^{\rm G}_3$	12	mm	润滑嘴的位置: 1x 定位轴承
	$G_4$	10	mm	润滑嘴的位置: 1x 非 定位轴承


	g <sub>1</sub>	7	mm	润滑嘴的位置: 2x 直 线球轴承
	$g_2$	4. 2	mm	润滑嘴的位置: 1x 主 轴螺母
	$g_3$	12	mm	润滑嘴的位置: 1x 定位轴承
	$g_4$			润滑嘴的位置: 1x 非 定位轴承
	Н	23	mm	-
	$^{\rm H}{}_1$	48	mm	-
额定扭矩	$^{ m M}_{ m Oy}$	184	Nm	额定扭矩: 当载荷均 匀分布在四个直线球轴 承上时的基本额定载荷 。 基本载荷和扭矩不 能同时增加。
	M <sub>Oz</sub>	184	Nm	额定扭矩: 当载荷均 匀分布在四个直线球轴 承上时的基本额定载荷 。 基本载荷和扭矩不 能同时增加。
说明		16/ 05	mm	主轴: 直径/节距
		М /	MM	螺母设计: M = 圆柱 螺母,无预载 MM = 双 圆柱螺母,带预载
基本额定载荷	С	12500	N	螺母的基本额定载荷基本额定动载荷 C 动载荷根据 1978年发布的 DIN 69 051,第4部分。
	$c_0$	12700	N	螺母的基本额定载荷 基本额定静载荷 Co。
说明		ZKLN1034-2RS		滚动轴承
基本额定载荷	С	13400	N	定位轴承的最大轴向载 荷 基本额定动载荷 C
	$^{\rm C}_{\rm 0}$	18800	N	定位轴承的最大轴向载 荷 基本额定静载荷 Co
说明	NIP	A1		润滑嘴
				不考虑轴的变形。 关于导轨系统的详细设计,见PF1样本.
				M = 圆柱螺母, 无预载 MM = 双圆柱螺母, 带 预载

## INA LTE20-1605-A图片









参考资料:http://www.sozhou.com/p/f552e8c4.html